


# Sensori integrati

Tutorial di stampa in pausa


# Stampa in pausa: Cura

In Cura aprire il "post processing" e selezionare il menu "modifica G-Code" in "Estensioni".




# Stampa in pausa: Cura

In questo menu selezionare  
"Pausa in altezza" dal menu  
"Aggiungi uno script".




# Stampa in pausa: Cura

In questo menu selezionare  
"Pausa in altezza" dal menu  
"Aggiungi uno script".



# Stampa in pausa: Cura

Ora inserite la vostra pausa,  
all'altezza corretta. Fare  
riferimento al vostro software  
CAD per le misure corrette



# Stampa in pausa: REALvision

Navigare fino al livello desiderato e aggiungere una pausa prima o dopo un livello, utilizzando i pulsanti

